




ПЕРЕНОСТИК




6x




4x




1




2




3



4







5









КАК СОЕДИНЯТЬ ДЕТАЛИ

"ПЛОСКОСТЬ - ПЛОСКОСТЬ" (КРЕСТИК → КВАДРАТ)









ДЕТАЛИ НАКЛАДЫВАЮТСЯ
ОДНА НА ДРУГУЮ, ЧТОБЫ
КРЕСТИК ОДНОЙ ДЕТАЛИ
ПОПАЛ В КВАДРАТ ДРУГОЙ
ДЕТАЛИ

"ТОРЕЦ - ТОРЕЦ" (СКОБКА → СКОБКА)



"ТОРЕЦ - ПЛОСКОСТЬ" (СКОБКА → КВАДРАТ)



- ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПРИМЕНИТЬ СИЛУ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ
ДЕТАЛЕЙ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ДЕТАЛИ ВЕРНО СОВМЕЩЕНЫ
МЕЖДУ СОБОЙ.

- В СОЕДИНЕНИЯХ "ТОРЕЦ-ТОРЕЦ", "ТОРЕЦ-ПЛОСКОСТЬ"
ДЕТАЛИ СОЕДИНЯЮТСЯ "НА ЩЕЛЧОК".